
Wetterstation Plus für KNX - Release Notes

Artikel-Nr. 2074 00 bis Indexstand I06

Firmware-Version: 2.9

Datum: 28.02.2025

- Fehler innerhalb der Sonnenstands-Ermittlung
Durch Unterbrechungen des GPS-Empfangs, konnte ein Fehler innerhalb der Sonnenstands-Ermittlung auftreten, der dazu führen konnte, dass es zu einem kurzen Auf-/Ab-Fahren des Behanges kam.
Dieser Fehler wurde mit der neuen ETS-Applikation 2.9 behoben.

Weather station Plus for KNX - Release Notes

Order no. 2074 00 up to index level I06

Firmware version: 2.9

Date: 28.02.2025

- Error in the sun position determination
Due to interruptions in GPS reception, an error could occur in the sun position determination, which could result that the blinds briefly moving up and down.
This error has been fixed with the new ETS application 2.9.